

## ÄNDERUNGEN DER DEN BRANDSCHUTZ BETREFFENDEN OIB RICHTLINIEN

Mit 06. Oktober 2011 wurden Änderungen der den Brandschutz betreffenden OIB Richtlinien beschlossen und mit Ausgabedatum Oktober 2011 beim OIB aufgelegt.

Die aktuellen Dokumente mit farblichen Kennzeichnungen der Änderungen stehen auf der Homepage des Österreichischen Institutes für Bautechnik unter [www.oib.or.at](http://www.oib.or.at) bzw. auf der Isocell Homepage zum **Download** bereit.

- **OIB Richtlinie 2 Brandschutz**, Ausgabe Oktober 2011
- **OIB Richtlinie 2.1 Brandschutz bei Betriebsbauten**, Ausgabe Oktober 2011
- **OIB Richtlinie 2.2 Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks**, Ausgabe Oktober 2011
- **NEU!** **OIB Richtlinie 2.3 Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m**, Ausgabe Oktober 2011
- **NEU!** **LEITFADEN Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte**, Ausgabe Oktober 2011

Resultierend aus den Untersuchungen der Holzforschung Austria verfügt ISOCELL über Klassifizierungsberichte **für über 35 Aufbauten mit ISOCELL Zellulosedämmstoff**. Damit sind die gängigen Konstruktionen sowie eine Vielzahl von Abwandlungen von mit ISOCELL Zellulosedämmstoff (Brandverhalten B s2 d0) gedämmten Elementen abgedeckt. Gerne stellen wir Ihnen diese Unterlagen zur Verfügung.

ZELLULOSEDÄMMUNG

LUFTDICHTHEITSSYSTEME

